




115學年度溪山實小總務處秋、冬學季學校日



示意圖

總務主任 張良宇

- 一、積極辦理整修工程，改善校園環境設施。
- 二、積極辦理總務行政，掌握時效支援教學。
- 三、切實有效執行預算，加強校產維護管理。
- 四、落實維護安檢制度，確保校園設施安全。

總務處業務

五、落實門禁管理檢查，維護師生在校安全。

六、加強校園美化綠化，營造優質校園環境。

七、加強工友管理訓練，有效運用人力資源。

八、加強各項防護組訓，緊急應變減少災害。

九、強化社區溝通連繫，建立良善公共關係。

蒔食教室整修工程(學美美學專案)(預計9/30日完工)

整體空間	牆面與地坪	燈光計畫	家具與收納	外立面
1. 考量空間使用彈性，以輪子替代固定軌道。 2. 室外洗手槽調整至走廊外側，與柱廊整合。	1. 室內牆面顏色方案與浪板細節。 2. 操作台歸位標示。	1. 細化天花構造、調整燈光範圍。 2. 室外走廊燈規畫。	1. 整合食藝教室收納品，規畫操作台及收納櫃尺寸。 2. 教師電腦桌規畫。 3. 室外洗手台清潔用品及抹布收納。	1. 考量柱列比例，切除原柱列斜撐，增加細圓柱補強。 2. 走廊天花增加鏡面板，反射石牆立面。 3. 既有電管線整理建議。

操作台

1. 適量將輪子稍微內移，增加輪子兩側擋板以弱化輪子視覺。以不影響使用煞車及轉向功能為原則。


室外洗手槽

1. 修改洗手槽寬度，改以既走廊柱子為共同結構，使其視覺上更輕盈。


走廊雨遮

1. 以固定雨遮取代既有電動雨遮。
2. 圖書館前的雨遮深度較深，讓餐車雨天時方便卸貨。

使用情境




食育課程
4 組 (5-6 人)



分食時間
4 組 (5-6 人)



團體集會
24 人



交流會 / 工作坊
24 人

霧面壓克力燈罩

軌道燈

投射燈

電視螢幕

磨砂浪板

鏡面板

展示架

收納櫃

操作台
不鏽鋼板

玻璃隔柵板



示意圖

115年度幼兒園廚房(預計9/24日完工)



活新宏

繼汪新宏

繼汪新宏

廚房設備


1. 單口湯爐
2. 雙口中式炒爐/下層板
3. 烹煮雙連水槽工作台/下棚板
4. 電器櫥櫃工作台/3組防水插座
5. 三層式備餐台/下層板/2組防水插座
6. 工作台/下層板/2組防水插座

7. 三連清洗槽/下棚板
8. 不銹鋼水溝
9. 鑄鋁水溝蓋
10. 油脂截污槽
11. 簡易消防滅火系統
12. 過濾水系統(20吋美規前置PP+三管式中
央處理系統Triple7CB5)

13. 電熱水
14. 水洗式排煙罩/防爆燈
15. 不銹鋼灶後封板
16. 不銹鋼風管/防蟲網60*30cm
17. 箱型排煙風機/避震器/架95*100*75cm
18. 瓦斯漏氣警報器/防水盒
19. 桶裝瓦斯調節器/遮斷閥系統/瓦斯流量
表

面圖

50cm A4=1/120cm



圖例：




施工範圍


表



廚房現況天花板平面圖

SCALE : A3=1/60cm A4=1/120cm






北水處自來水加壓站 (預計10月中旬完工，10/21市長到校進行通水典禮)



示意圖



示意圖



示意圖



示意圖

116-120年中長期發展計畫中的整修工程規劃

116年 教室油漆、門窗改善、地坪改善工程。

117年 教室外牆斑駁拉皮防水處理。

118年 圖書室整修、排水系統整修。

119年 第二期教室一般電源改善。

120年 普通教室改善、專科教室改善。